

## LANCOM SFP-Module

	LANCOM SFP-LR-LC25	LANCOM SFP-LR-LC40	LANCOM SFP-SR-LC25	LANCOM SFP-SR-MPO40	LANCOM SFP-LX-LC1	LANCOM SFP-LX-LC10
Artikelnummer	60172	60174	60171	60173	61557	61497
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Kompatible LANCOM Geräte	XS-6128QF	XS-5116QF XS-6128QF	XS-6128QF	XS-5116QF XS-6128QF	1790EF 1906VA-Serie 1900EF GS-1326 GS-2310-Serie GS-2326+-Serie GS-2328-Serie GS-2352-Serie GS-3152X-Serie GS-3528X-Serie ISG-1000 ISG-4000 ISG-8000 R&S®UF-500 R&S®UF-9xx WLC-1000 XS-5116QF XS-6128QF	GS-2328-Serie GS-2352-Serie GS-3152X-Serie GS-3528X-Serie ISG-4000 ISG-8000 R&S®UF-500 R&S®UF-9xx XS-5110F XS-5116QF XS-6128QF

	LANCOM SFP-SX-LC1	LANCOM SFP-SX-LC10	LANCOM SFP-CO1	LANCOM SFP-CO10-MG	LANCOM SFP-DAC10-1M SFP-DAC10-3M	LANCOM SFP-DAC40-1M SFP-DAC40-3M
Artikelnummer	61556	61485	61494	60170	61495 (SFP-DAC10-1M) 60175 (SFP-DAC10-3M)	60176 (SFP-DAC40-1M) 60177 (SFP-DAC40-3M)
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Kompatible LANCOM Geräte	1790EF 1900EF 1906VA-Serie GS-1326 GS-2310-Serie GS-2326+-Serie GS-2328-Serie GS-2352-Serie GS-3152X-Serie GS-3528X-Serie ISG-1000 ISG-4000 ISG-8000 R&S®UF-500 R&S®UF-9xx WLC-1000 XS-5116QF XS-6128QF	GS-2328-Serie GS-2352-Serie GS-3152X-Serie GS-3528X-Serie ISG-4000 ISG-8000 R&S®UF-500 R&S®UF-9xx XS-5110F XS-5116QF XS-6128QF	GS-2328-Serie GS-2352-Serie  <b>Anmerkung:</b> Das Modul ist nicht sinnvoll geeignet für LANCOM GS-13xx, LANCOM 190x und LANCOM 2326x(+), da diese Produkte mit Combo-Ports ausgestattet sind.  <b>Hinweis:</b> Zur Nutzung des LANCOM SFP-CO1 in einem LANCOM Switch ist mindestens LCOS SX 3.30 RU3 erforderlich.	GS-3152X-Serie GS-3528X-Serie XS-5110F XS-5116QF XS-6128QF	GS-2328-Serie* GS-2352-Serie* GS-3152X-Serie GS-3528X-Serie ISG-4000 ISG-8000 R&S®UF-500 R&S®UF-9xx XS-5110F XS-5116QF XS-6128QF  * nur SFP-DAC10-1M  <b>Hinweis:</b> Zur Nutzung des LANCOM SFP-DAC10 in einem LANCOM Switch ist mindestens LCOS SX 3.30 RU3 erforderlich.	XS-5116QF XS-6128QF  <b>Hinweis:</b> Zur Nutzung des LANCOM SFP-DAC40 in einem LANCOM Switch ist mindestens LCOS SX 3.30 RU3 erforderlich